



CUTMASTER 60

SOLICITE UMA COTAÇÃO DESTE PRODUTO.

[APRESENTANDO CUTMASTER \(/PT/PT/CUTMASTER/INDEX.CFM\)](/PT/PT/CUTMASTER/INDEX.CFM)

[DESCRIÇÃO GERAL \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?
FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=1\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=1)

[DOCUMENTOS E ESPECIFICAÇÕES](#)

[INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?
FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=4\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=4)

[TODOS CORTE POR PLASMA - MANUAL \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?
FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=5\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=9473&TAB=5)



Documentos

[Cutmaster 60 - Folha Técnica \(pt\)
\(http://mam.esab.com/assets/1/BDBA5CC688D14EBE822C00D265DF8E7D/doc/2DAAF4004D674DF6A3E0DF5AC4B7pt_PT-FactSheet_Main-01.pdf\)](http://mam.esab.com/assets/1/BDBA5CC688D14EBE822C00D265DF8E7D/doc/2DAAF4004D674DF6A3E0DF5AC4B7pt_PT-FactSheet_Main-01.pdf)

Dimensões

Altura	381 mm
Comprimento	610 mm
Largura	305 mm

Especificações de Corte

Corta Manual	20 mm
Fura	12 mm
Separa Manual	32 mm

Peso

Peso	19.5 kg
------	---------

Plasma Gas Requirements

Torch

Gas Flow	190 l/min
----------	-----------

Gas Pressure	5.2 bar
--------------	---------

Requisitos de ar plasma

Torch

Fluxo de Gás	190 l/min
--------------	-----------

Pressão gás	5.2 bar
-------------	---------

Tensões nominais de entrada

Amperage Draw

Amps	16 A
------	------

Fases	3
-------	---

Volts	400 V
-------	-------

Fases	3
-------	---

Frequência Hz	50/60 Hz
---------------	----------

Volts	400 V
-------	-------

Tensões nominais de saída

Amp alto	60 A
----------	------

Amp alto	60 A
----------	------

Factor de utilização	40 %
----------------------	------
